

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. खण्ड-1 ग्वालियर

क्रमांक.....


दिनांक : .....


भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र


यह प्रमाणित किया जाता है कि सेंट पॉल स्कूल, मुरार, ग्वालियर ( म.प्र ), के भवन का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग-खण्ड-1 ग्वालियर द्वारा किया गया है।


यह भवन गुलमोहर मुरार, ग्वालियर 6 नम्बर चौराहा के पास स्थित है। यह विद्यालय भवन चार भागों (4 Block) में संचालित किया जाता है। इस कार्यालय के द्वारा निरीक्षण कराने पर पाया गया कि भवन विद्यालय उपयोग हेतु सुरक्षित है।

प्राचार्य के पत्र दिनांक 07/05/2022 के संदर्भ में 2022-23 वर्ष के लिए इस कार्यालय द्वारा भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

  
S/P

  
सहायक यंत्री  
लोक निर्माण विभाग, मुख्यालय  
खण्ड कं. 1 ग्वालियर (म.प्र.)

C.S.  
  
कार्यापालन यंत्री  
लोक निर्माण विभाग खण्ड-1  
ग्वालियर (म. प्र.)

  
PRINCIPAL  
ST. PAUL'S SCHOOL  
GULMOHAR, MORAR  
GWALIOR-474006 (M.P.)