

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. खण्ड-1 ग्वालियर


क्रमांक.....


दिनांक


भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सेंट पॉल स्कूल, मुरार, ग्वालियर (म.प्र), के भवन का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग-खण्ड-1 ग्वालियर द्वारा किया गया है। (संबन्धित शहस्यपत्र पेशी एवं उपपत्रों द्वारा)
यह भवन गुलमोहर मुरार, ग्वालियर 6 नम्बर चौराहा के पास स्थित है। यह विद्यालय भवन चार भागों (4 Block) में संचालित किया जाता है। इस कार्यालय के द्वारा निरीक्षण कराने पर पाया गया कि भवन विद्यालय उपयोग हेतु सुरक्षित है।

प्राचार्य के पत्र दिनांक 09/03/2021 के संदर्भ में वर्ष 2021-22 के लिए इस कार्यालय द्वारा भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


25-3-2021
Engineer
Lok Nirmāṇ Section
Gwalior


सहायक यंत्री
लोक निर्माण विभाग, मुख्यालय
उप खण्ड कं. 1 ग्वालियर (म.प्र.)


कार्यापालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग खण्ड-1
ग्वालियर (म. प्र.)